А44 W0...W2: Мотор-привод

Для регуляторов с переключаемым выходным сигналом (трехпозиционное управление). Для воздушных заслонок, золотников и дроссельных клапанов и т.д.

Корпус из легкого сплава, с реверсивным мотором и редуктором. Крышка из негорючего термопластика оливкового цвета. Рукоятка для настройки прибора вручную с автоматическим выключателем мотора. Электрическое соединение (макс. 1.5 мм²) с винтовыми клеммами; винтовой кабельный вход M20x1.5 с прокладкой.

Тип	Момент вращения,	Момент держания,	Время поворо- та на 90° ∠,	Напряжение питания	Bec
	[Нм]	[Нм]	[сек]		[кг]
A44 W0 F001	25	22	- 30	230 B~	2.5
A44 W0 F020	25	22	30	24 B~	2.5
A44 W1 F001	30	30	60	230 B~	2.5
A44 W1 F020	30	30	60	24 B~	2.5
A44 W2 F001	30	30	120	230 B~	2.2
A44 W2 F020	30	30	120	24 B~	2.2
Электропитание	230 V~ ± 15 %,	5060 Гц	Угол поворота	2)	90°
	24 V~ ± 20 %,	5060 Гц	Допуст. темп. о	круж среды ³⁾	–2060 °C
Потребляемая мощность			Допуст. влажно	сть. окр среды	< 95 %отн.вл.
A44 W0, A44 W1	9.2 Вт		Степень защит	ы ⁴⁾	IP 43 (EN 60529)
A44 W2	3.8 Вт				
Допуст. площадь за	іслонки ¹⁾		Электросхема		A01344
A44 W0	8 m ²		Чертёж		M370550
A44 W1, A44 W2	10 м ²		Инструкции по	монтажу	MV 505006





- 1) Рекомендуемое значение для равносторонних воздушных заслонок с плавным ходом
- Угол поворота исполнит.штока регулируется от 30° мин. до 320° макс. с помощью переключающего кулачка (стартовая точка устанавливаема). Если установлен потенциометр, то см. угол поворота потенциометра.
- 3) При темп. ниже 0 °C используется нагреватель (аксессуар).
- Степень защиты IP 43 возможна только в сочетании с винтовым креплением кабеля M20x1.5. Степень защиты IP 55 возможна со стальной или алюминиевой крышкой (аксессуар) и винтовым креплением кабеля M20x1.5..
- 5) Переключ. кулачок 180° ВКЛ. или 180° ВЫКЛ. устанав. в любой точке всего диап. угла поворота (360°)
- 6) Потенциометры с жестко фиксирующимися поворотными муфтами обязательны для прошедших TüV-апробацию систем регулирования горелок.

Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Архангельск (8182)63-90-72

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Нижний Новгород (831)429-08-12

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxr@nt-rt.ru || www.sauter.nt-rt.ru

Принцип работы

Исполнительный механизм может быть установлен в любую промежуточную позицию при замыкании электрической цепи на клеммах 1-2 или 1-3 соответственно. Если смотреть на шток со стороны привода, то он, при подаче питания на клемму 2, вращается против часовой стрелки. Реверсивный синхронный мотор выключается ограничителями в обеих крайних позициях; остановка обеспечивается встроенной магнитной муфтой. Использование заводной ручки для работы вручную размыкает нейтральный проводник мотора с помощью выключателя.

Примечания по проектированию и монтажу

Полный набор комплектующих для прибора: 2 переключаемых ограничителя (стандартных), 5 вспомогательных переключающихся контактов и 1 двойной потенциометр или 1 нагреватель. Угол поворота исполнительного штока может быть установлен между 30° макс. и 320° мин с помощью переключающего кулачка. При встроенном потенциометре угол поворота исполнительного штока зависит от угла поворота выбранного набора зубчатый передач; этот угол необходимо учитывать при регулировке ограничителей. Ограничительные и вспомогательные контакты устанавливаются в центре барабана переключателей, механически связанного напрямую с исполнительным штоком.

Клеммы для выполнения дополнительных функций расположены около соответствующих ограничительных и вспомогательных выключателей или на потенциометре, (макс. 1.5 мм); клемма с защитой для проводника расположена на стальной крышке. Привод крепится через четыре М6 отверстия со стороны исполнительного штока. Мотор привода может быть установлен в любой позиции.

Дополнительные технические данные

Хранение и транспортировка при температуре	−3070 °C
Потребляемая мощность при 60 Гц	
A44 W0, A44 W1	10.4 Вт
A44 W2	4.8 Вт

Дополнительные данные об аксессуарах

370493 000 (2 вспомогательных контакта) мин. нагрузка: 100 mA, 24 V~ 370396 000 (3 вспомогательных контакта) мин. нагрузка: 100 mA, 24 V~

370479 000 (Стальная крышка с рукояткой для ручной настройки) оливкового цвета, эмалированная RAL 1020

Аксессуары Потенциометр

370640 . . . Одинарный потенциометр 1.0 W **370641 . . .** Двойной потенциометр 1.0 W (установка согласно MV 505228)

130/140

130/200

динарн.	двойной	1	одинарн.	двойной
Ω	Ω			Ω
2000	130/2000	/008	_	130/130
130	2000/2000	/009	_	130/150
100	100/100	/010	_	130/1000
200	1000/1000	/011	_	130/5000
500	200/200	/012	_	130/10000

/013

/017

Аксессуары 370644 . . . Набор зубчатых передач (уста новка согласно MV 505228)

1	угол	
/001	90/180	
/002	120/150	
/003	135	
/004	270	
/005	320	

Электросхема

1. . .

/001

/002


/003

/004

/005

/006

/007



1000

Counterclockwise when voltage on 2 (seen from the drive to the regulating unit).


H= heating resistor / (accessory)

A01344


Аксессуары

1000/2000

130/5000














Чертёж A44 W 51.345/3





Аксессуары




















Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59

Yda (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93