

## AKM 115S: Скоростной поворотный привод для шаровых кранов с SAUTER Universal Technology (SUT)

### Каким образом уменьшается энергопотребление

Автоматическая адаптация к шаровым кранам, электронное отключение, точное управление и высокий уровень эффективности использования энергии с низким уровнем шума.

### Области применения

Для работы с 2-х и 3-ходовыми шаровыми кранами серии VKR и BKR. Для контроллеров с аналоговым (0...10 В или 4...20 мА) или переключаемым выходом (2- или 3-позиционное управление).

### Особенности

- Для шаровых кранов до DN50
- Время хода: 6 сек.
- 24 В ~ / =
- Входной сигнал 0...10 В или 4...20 мА
- Выбор направления вращения DIP переключателями
- В 3-х позиционном режиме возможен выбор длины импульса, т.е. внутренняя модификация времени запуска
- Степень защиты IP 54
- Коробка передач может быть расцеплена для регулировки шарового крана вручную (с рычагом)
- Безщеточный мотор с электронным управлением и электронным отключением
- Не требует обслуживания
- Умная адаптация к углу поворота, включая адаптацию обратного сигнала
- Свободное конфигурирование, используя ПО CASE Drives PC
- Электронное отключение, в зависимости от нагрузки
- Установка на шаровой кран без дополнительных инструментов



T11056



Y07552

### Техническое описание

- Корпус из негорючего пластика (нижняя часть черная, верхняя желтая)
- Кабель питания 1,2 м, 6 × 0,5 мм<sup>2</sup>
- Консоль и соединительное кольцо для крепления на шаровой кран изготовлено из стекловолокна и армированного пластика.
- Установочное положение: любое между вертикальным и горизонтальным

Тип	Время хода [с]	Угол поворота	Характеристика	Питание	Вес [кг]
AKM 115S F152	6	90°	Линейная	24 В~ / =	0.7

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новоокуенецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Аксессуары**

Тип	Описание
<b>0313529001*</b>	Устройство разделения диапазона для установки последовательностей, устанавливается в отдельной распределительной коробке по MV 505671
<b>0372459102*</b>	Версия для внешней сети 24В для параллельной работы с ASM/AVM105,115 или приводами с концевыми выключателями, вкл. распределительную коробку MV506102
<b>0372462001</b>	CASE Drives PC ПО для конфигурации через компьютер; MV 506101
<b>0510420001*</b>	Температурный адаптер требуется, если температура >100°C (рекомендуется также, если T<10°C (MV P100002660)

\*) Размерный чертеж и монтажная схема доступны под тем же номером

**Работа**

В зависимости от того, как привод подключен (смотри схему подключения), он может быть использован как аналоговый 0...10 V, как 2-позиционный (открыт/закрыт) или как 3-позиционный (открывать/стоп/закрывать) с промежуточной позицией.

AKM115 подходит к шаровыми кранам с равнопроцентной характеристикой, такие как VKR или BKR.

Для ручной настройки нужно рассоединить передачи (скользящий переключатель возле кабеля питания).

Внимание: После ручной настройки, верните скользящий переключатель в начальное положение (подключите передачи).

**Подключение как 2-х позиционного привода 6-ти жильным питающим кабелем.**

Контроль открытия/закрытия осуществляется при помощи подключения кабелей для выбранного направления. Питание подается на привод при помощи кабеля питания и кабелей направления движения MM, LS и 01. Провода LS и 01 соединяются между собой. Диск движется в против часовой стрелки (если смотреть с привода на шпиндель адаптера) в положение 1 (против часовой стрелки до 100% угла поворота), что приводит к открытию шарового крана. Если питание подается на кабель 02, диск будет поворачиваться (по часовой стрелке до 0% угла поворота) и закрывать шаровой кран. При снятии напряжения с провода 02 привод будет перемещаться обратно в положение 1 (против часовой стрелки до 100% угла поворота), и контролирующий проход шарового крана снова открыт. В конечной позиции (остановки в связи с ограничением угла поворота или по достижении максимального угла поворота 95°) в случае перегрузки, активируется электронное отключение мотора (нет концевых выключателей).

Направление вращения устанавливается с помощью DIP-переключателя 1. Если он остается в положении 0, привод ведет себя как описано выше. Если переключатель DIP устанавливается в положение 1, то конечные позиции меняются местами, т. е. конечное положение 1 становится конечным положением 2, и наоборот.

Неиспользованные провода не должны быть связаны и не должны вступать в контакт с другими проводами. По этим причинам, они должны быть изолированы отдельно.

**Подключение как 3-х позиционного привода 6-ти жильным питающим кабелем.**

Привод должен быть подключен к источнику питания. Подавая напряжение на провода 01 или 02, можно установить привод в любую позицию. Угол поворота (если смотреть с привода на шпиндель адаптера):

- Шпиндель поворачивается по часовой стрелке, если напряжение подано на провод 01, шаровой кран закрывается.
- Шпиндель поворачивается против часовой стрелки, если напряжение подано на провод 02, шаровой кран открывается.

В конечной позиции (остановки в связи с ограничением угла поворота или по достижении максимального угла поворота 95°) в случае перегрузки, активируется электронное отключение мотора (нет концевых выключателей). Направление вращения устанавливается с помощью DIP-переключателя 1. Если он остается в положении 0, привод ведет себя как описано выше. Если переключатель DIP устанавливается в положение 1, то конечные позиции меняются местами, т. е. конечное положение 1 становится конечным положением 2, и наоборот. Неиспользованные провода не должны быть связаны и не должны вступать в контакт с другими проводами. По этим причинам, они должны быть изолированы отдельно.

### **Подключение управляющего сигнала 0...10В или 4...20mA, используя 6-ти жильный питающий кабель.**

Встроенный позиционер управляет приводом в зависимости от управляющего сигнала контроллера у.

Угол поворота (если смотреть с привода на шпиндель адаптера):

Направление действия 1:

Шпиндель поворачивается против часовой стрелки, когда управляющий сигнал растёт, контролирующий проход шарового крана открывается.

Направление действия 2:

Шпиндель поворачивается по часовой стрелке, когда управляющий сигнал растёт, контролирующий проход шарового крана закрывается.

Направление вращения устанавливается с помощью DIP-переключателя 1. Если он остаётся в положении 0, привод ведет себя как описано выше. Если переключатель DIP устанавливается в положение 1, то конечные позиции меняются местами, т.е. конечное положение 1 становится конечным положением 2, и наоборот.

Начальная точка и управляющий промежуток установлены изначально.

Устройство распределения диапазона доступно (как аксессуар) для установки частичных диапазонов.

### **Инициализация и обратный сигнал**


Привод инициализируется автоматически, когда подается питание. При подаче напряжения в первый раз, привод перемещается до первой конечной позиции. Затем привод перемещается до второй конечной позиции, определяет значение через путеизмерительную систему и сохраняет значение. Управляющий сигнал и сигнал обратной связи настраиваются на этот эффективный ход. Если произошел сбой питания, повторная инициализация не нужна. Значения сохраняются.

Для повторной инициализации, привод должен быть подключен к питанию. Чтобы запустить инициализацию нужно, повернуть рукоятку наружу и вернуть ее на место дважды за 4 секунды. Во время инициализации, сигнал обратной связи является активным и равен входному напряжению. Повторная инициализация не вступит в силу, пока вся процедура не будет завершена.

Чтобы прервать процедуру, необходимо просто снова использовать ручной регулятор. Если привод клапана встречает препятствие, он сообщает об этом установкой сигнала обратной связи на 0 В после прибл. 90 с. Тем не менее, в этот период времени привод будет пытаться преодолеть препятствие. Если препятствие удалось преодолеть, восстанавливается нормальная функция управления и сигнал обратной связи. Так же инициализации осуществляется в 2 - или 3-х позиционных системах управления. Сигнал обратной связи затем вновь активизируется. Если управляющий сигнал (0...10 В) прерывается и направление работы 1 установлено с помощью DIP-переключателя 1, привод поворачивается против часовой стрелки до позиции 0%. Шаровой кран полностью закрывается.

### **Кодирующие переключатели**

AKM 115SF152 90°	S1	S2	S3
	Направление работы	Выбор напряжения или тока	Повышение рабочего диапазона
Направление работы 1	выкл		
Направление работы 2	вкл		
Источник питания		выкл	
Ток		вкл	
Вход 03 Напряжение 0...10 V / Ток 0...20 mA			выкл
Вход 03 Напряжение 2...10 V / Ток 4...20 mA			вкл

**Характеристика****Устройство разделения диапазона (аксессуар 0361529 001)**

Начальная точка  $U_0$  и интервал управления  $\square U$  могут быть установлены с помощью потенциометра. Это позволяет использовать несколько регулирующих устройств в последовательности или в каскаде, используя управляющий сигнал контроллера. Входящий сигнал (часть диапазона) усиливается в выходящий сигнал 0...10 V. Этот аксессуар не может быть установлен в приводе, он должен быть установлен в электрической распределительной коробке.

**CASE Drives PC tool (аксессуар 0372462001)**

CASE Drives позволяет настроить все параметры привода и просмотреть на сайте. Подключение осуществляется через последовательный порт на ПК (ноутбуке) и разъем на приводе. Набор включает: программное обеспечение, включая инструкции по установке и эксплуатации, инструкции по монтажу, соединители, кабель (1,2 м в длину) и конвертер интерфейса для ПК. Приложение разработано для пусконаладочных работ и специалистов службы технической поддержки, а так же для опытных пользователей.

**Примечания по проектированию и монтажу**

Нельзя допускать проникновения конденсата или капель воды и.т.д., вдоль оси клапана внутрь привода. Сечение электрического кабеля выбирается в зависимости от длины линии и мощности привода. Рекомендуемое сечение проводов не менее 0,75мм<sup>2</sup>. Монтаж клапана и привода производится установкой и затягиванием байонет разъема без дальнейшего регулирования; инструменты не должны использоваться. Ось клапана и ось привода соединяются автоматически, или с помощью ручной настройки и установки на 100% ход, или подачей питания. Для демонтажа, в начале должны быть рассоединены оси клапана и привода, а затем байонет разъем.

Привод поставляется заводом с штоком в среднем положении.

Концепция синхронного мотора соединенная с электромагнитной муфтой позволяет использовать несколько приводов клапанов одного типа параллельно.

Когда привод без питания, удерживающий момент снижается до 1,5 Нм.

Кодирующие переключатели находятся в специальном отверстии под чёрной крышкой в корпусе привода.

**Внимание!**

-Перед снятием пластиковой крышки отключите питание.

-Не открывайте корпус.

**Установка на открытом воздухе**

При установке на открытом воздухе рекомендуется принять меры по защите от погоды.

**Дополнительные технические данные**

Верхняя часть корпуса содержит двигатель постоянного тока и блок электроники. Нижняя часть содержит не обслуживаемую коробку передач и адаптер оси.

**Потребление энергии при номинальном напряжении:**

Тип	Время хода (s)	Состояние	Активная мощ- ность P (W)	Мнимая мощ- ность S (Va)
AKM 115S F152	6	Работа Ожидание* Калибровка	6,5 1	9

\*) без нагрузки

**CE соответствие**

EMC директива 2004/108/EC


EN 61000-6-1

EN 61000-6-2


EN 61000-6-3



EN 61000-6-4

## Монтажная схема



**Аксессуары**  
0313529



**Размерный чертеж****Аксессуары**  
0510420001

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новоузенск (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93