T07586



# EYZ 101: EY3600-UPS: Блок бесперебойного питания для контроллеров и периферийных модулей

Блок **EY3600-UPS** гарантирует бесперебойное переключение – в случае отключения главного источника энергии – на питание от батареи для компактных AC. В то же время, блок UPS обеспечивает резервным питанием в 24 В∼ периферийные модули **novaLink164**, **novaLink165**, **novaLink170**.

На блоке расположены четыре диагностических светодиода (Power -  $\Piumahue$ , AS UPS -  $\Piumahue$  KOHMPONNEPOS, EYY UPS - U

формационных выхода (батарейное питание и сигнализация).			
Тип	Описание		Вес, [г]
EYZ 101 F001	EY3600-UPS		100
Технические данные		Влажность	1090 %отн.вл.
Макс. зарядный ток	100 vA от 12 B/AC1 или 24 B~	Спецификации аккумулятора	без конденсата Свинцовый аккуму-
Зарядное напряжение Макс. время зарядки	13.5 B	Допустимая темп. окр. среды	лятор (12 В, 6 Ачас)
батареи до 6 Ачас	72 час	при работе	045 °C
Отключение	< 9.8 B	при хранении и транспорт.	–2570 °C
Резервное питание	от 11.9 В	Электрическая схема	A07766
		Чертеж	M02181
Информационные выходы	Батарейное питание, Сигнализация	Инструкции по монтажу Соответствие:	MV 505578
	·	ЕМС директива 89/336/ЕЕС	EN61000-6-1/EN61000-6-2
			EN61000-6-3/EN61000-6-



**367887 001\*** Свинцовый аккумулятор (12 В, 6 Ачас)
\*) Чертеж или схема подключения под тем же номером

#### Технические примечания

Блок **EY3600-UPS** можно монтировать на рейках (EN 50022) на панели, на технические установки в любой позиции и подсоединять к свинцовой батарее (12 В / 6 Ачас). Тугоплавкий предохранитель на 3.15 А должен быть установлен на проводе батареи (у отрицательного полюса), с соблюдением полярности. Можно использовать батареи с большей емкостью. Отметьте, что поскольку зарядный ток ограничен до 100 мА, то период зарядки будет соответственно дольше. Зарядный ток идет от АС1 или от внешнего изолирующего трансформатора (24 В~).

**Резервное питание периферического модуля novaLink**: вход для резервного питания периферийного модуля novaLink (клеммы 31 и 32) подсоединен проводом к выходу напряжения прибора EYZ 101 F001 (клеммы 10 и 11). Выходное напряжение обеспечивает 24 В $\sim$  при нормальной работе и 12 В при батарейном питании. Для защиты EYY-UPS, к клеммам 8 и 9 должно быть приложено внешнее напряжение 24 В $\sim$ .

#### Информационные выходы:

- 1. Цифровой выходной сигнал «Статус» ('Status') (клемма 13) идет к цифровому входу АС, и в случае батарейного питания низок.
- 2. Цифровой выходной сигнал «Авария» ('Alarm') (клемма 14) идет к цифровому входу АС, и в случае неправильного батарейного напряжения высок.
- 3. Клемма 16, с выходным сигналом 0...10 В, обеспечивает половинное напряжение батареи и может управляться входным сигналом 0...10 В контроллера (AC).

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16

Нижний Новгород (831)429-08-12

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Уфа (347)229-48
Челябинск (351)
Череповец (8202

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxr@nt-rt.ru || www.sauter.nt-rt.ru

#### Светодиоды и их обозначение

AS Power зеленыйгорит Питание 12 В от АС1 AS UPS зеленыйгорит Батарея исправна (13.5 В)

не горит Зарядка батареи (макс.100 мА)

Батарейное питание (АС - на резервном питании) мигает

**EYY UPS** Режим 24 В~ зеленыйгорит

не горит Батарейного питания нет

мигает Батарейное питание периф. модулей (ЕҮҮ - на резервном

питании)

Fault Батарейное напряжение слишком высокое или красный горит

слишком низкое (< 11 В или >15.5 В)

## Проводка

Батарея: Многожильный провод 2.5 мм<sup>2</sup> Красный - «+» (клемма 2) Синий - «-» (клемма 1)

Макс. длина 1.2 м

Тугоплавкий предохранитель на 3.15 А, отрицательный полюс, в непосредственной

близости от батареи.

AC: Провода 2.5 мм<sup>2</sup> Синий - «земля» (клемма 3)


Красный - «+» 12 V (клемма 4)

Макс. длина 1.2 м

Провода 1.5  $\text{мм}^2$  (клемма 7) Провода 2.5  $\text{мм}^2$ 


EYY:

### Электрическая схема для EYZ 101 F001



**Sauter Systems** 7 192678 003 M3

#### Пример соединения



Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93